



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO  
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

**ATEST HIGIENICZNY**

**BK/W/0548/01/2018**

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Zawór zwrotny kulowy kolanowy SZUSTER system ESK 01, 11, 01 SF, 11 L, COMBI 01, COMBI 11, COMBI 11 O, COMBI 11 C**

Zawierający / containing: żeliwo szare, żeliwo sferoidalne, stal nierdzewną, mosiądz, powłoki epoksydowe, EPDM

Przeznaczony do / destined: montażu w systemach przesyłania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i wody na potrzeby gospodarcze

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów / The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o.  
75-846 Koszalin  
ul. Słowiańska 13

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EKOWODROL Sp. z o.o.  
75-846 Koszalin  
ul. Słowiańska 13



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2021-06-13 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2021-06-13 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 13 czerwca 2018

The date of issue of the certificate: 13th June 2018

Kierownik  
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego  
Środowiska

dr Bożena Krogulska